

תאריך: 8.2.2021

לכבוד

ד"ר מחמוד עיסא - מהנדס המועצה
המועצה המקומית ערעה

א.נ.

הנדון: יציבות מדרון צמוד לכביש בערעה

לבקשתכם ביקרתי היום באתר שבנדון (חלקה 71, גוש 12169) צמוד לביתו של המנוח חמזה מסעוד ולהלן חוות דעתי הראשונית:

1. בצדו הצפוני של הכביש קיימת הפירה מתחת לקיר שתומך את הכביש. דופן הפירה כמעט אנכי. במקומות כבר נפילות והתמוטטות של הקרקע שבדופן הפירה. בנוסף ישנה זרימת מים מהמדרון.
2. דופן הפירה במצב הנוכחי אינו יציב ומסכן את יציבות הכביש וגם את הבתים שבצד הצפוני (התחתון). לכן יש צורך לייצוב המדרון באופן מידי.
3. לאור המצב הנ"ל יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות המידיים כולל גידור ושילוט המקום, פינוי בתים סמוכים וגם סגירת הכביש.

בכבוד רב,



ד"ר מחמוד מתאני
מהנדס קרקע וביסוס מבנים
מ.ר. 32569